

| I.UBICACIÓN GEOGRAFICA | | | | |
|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DIST | RITO | ASOC/AA.HH/URB |
| LIMA | LIMA | LA M | OLINA | MUSA |
| Sector / Zona | Altitud (msnm) | Datum | Zona | Coordenadas(UTM) |
| | 373 | | | N: 8663133.72 E: 294241.11 |
| | | II.DATOS GENERALE | S | |
| Accesibilidad (tiempo, distancia y medio de transporte) | Desde la oficina de la GGRDDC (Alameda Del Corregidor Cdra. 25 / Jr. Zamora Cdra. 1) por Alameda Del Corregidor hasta la Av. Raúl Ferrero rumbo al NE hasta la intersección de la Avenida 7 con la Av. La Molina hasta llegar a Jr. Las Madreselvas con Av. La Molina. | | | |
| Clasificación del peligro según origen. | Fenómenos naturales | | Fenómenos antrópicos | Х |
| Peligro | Tipo | DEFICIENCIA EN LA | INSFRAESTRUCTURA | |
| Identificado | Descripción | | | |
| | Pabellón de un nivel, presenta múltiples fisuras y desprendimiento de concreto en muros y columnas con varillas de acero expuestas, encontrándose inhabilitado hace muchos años. | | | |
| Elementos | | Desc | ripción | |
| expuestos | Población: afectación de 175 alumnos aprox. | | | |
| (descripción y cantidad) | Aulas: afectación a | 7 aulas. | | |
| Cantidady | Instituciones: 1 | | | |
| Air I I | Otros: | | | |
| Nivel de peligro (cualitativo) | Muy Alto | Alto | Medio | Вајо |
| Marcar con X | | X | | |
| | III | I.DATOS DEL PERSON | AL | |
| Nombres y Apellidos: | | Firma: | | Fecha: |
| Cargo: | | | | |
| Nota: Este pabellón tiene un área de 400 m2 aprox. | | | | |











| I.UBICACIÓN GEOGRAFICA | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DIST | RITO | ASOC/AA.HH/URB |
| LIMA | LIMA | LA M | OLINA | Musa V Etapa |
| Sector / Zona | Altitud (msnm) | Datum | Zona | Coordenadas(UTM) |
| | 426 | | | N: 8662742.98 E: 294358.63 |
| | | II.DATOS GENERALE | S | |
| Accesibilidad (tiempo, distancia y medio de transporte) | Desde la oficina de la GGRDDC (Alameda Del Corregidor Cdra. 25 / Jr. Zamora Cdra. 1) por Alameda Del Corregidor hasta la Av. Raúl Ferrero rumbo al NE hasta la intersección de la Avenida 7 con la Av. La Molina, tomando esta última vía hasta llegar al Jr. Las Madreselvas hasta el cruce del pasaje Los Enebros rumbo SO. | | | |
| Clasificación del peligro según origen. | Fenómenos naturales | | Fenómenos antrópicos | Х |
| Peligro | Tipo ESBELTEZ Y PRESENCIA DE FISURAS | | | |
| Identificado | Descripción | | | |
| | Muro de contención de concreto y piedra, cuenta con una longitud de 87 m, presenta múltiples fisuras en su estructura. | | | |
| Elementos | | Desc | ripción | |
| expuestos | Población: afectación a 2 manzanas L, M2 | | | |
| (descripción y cantidad) | Viviendas: afectación de 21 vivienda aprox. | | | |
| Carridady | Instituciones: | | | |
| Nivel de peligro | Otros: | Alto | Medio | Paia |
| (cualitativo) | Muy Alto | Aito | iviedio | Bajo |
| Marcar con X | | X | | |
| | lii e | .DATOS DEL PERSON | NAL | |
| Nombres y Apellidos: | | Firma: | | Fecha: |
| Cargo: | | I | | 1 |
| Nota: El camión cisterna, ingresa por una zona de difícil acceso para abastecer al AA. HH SJB, generando | | | | |

Nota: El camión cisterna, ingresa por una zona de difícil acceso para abastecer al AA. HH SJB, generando un mayor peso sobre la vía que no se encuentra asfaltada, contiguo al muro de contención.







| I.UBICACIÓN GEOGRAFICA | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DIST | RITO | ASOC/AA.HH/URB |
| LIMA | LIMA | LA M | OLINA | COOP. VIV. MUSA |
| Sector / Zona | Altitud (msnm) | Datum | Zona | Coordenadas(UTM) |
| | 411 | | | N: 8662834.20 E: 294341.37 |
| | | II.DATOS GENERALE | S | |
| Accesibilidad (tiempo, distancia y medio de transporte) | Desde la oficina de la GGRDDC (Alameda Del Corregidor Cdra. 25 / Jr. Zamora Cdra. 1) por Alameda Del Corregidor hasta la Av. Raúl Ferrero rumbo al NE hasta la intersección de la Avenida 7 con la Av. La Molina, tomando esta última vía hasta llegar al Jr. Las Madreselvas. | | | |
| Clasificación del peligro según origen. | Fenómenos naturales | | Fenómenos antrópicos | х |
| Peligro | Tipo | DEFICIENCIA EN EL | DISEÑO Y CALCULO I | DE LA ESTRUCTURA |
| Identificado | Descripción | | | |
| Muro de contención de concreto cuenta con una longitud de 6 colapsado 9 m de longitud (el cual fue reconstruido). Actualmen muro presenta un desplazamiento en su estructura. | | | | |
| Elementos | | Desc | ripción | |
| expuestos | Población: afectación a 7 manzanas N, N1, N2, N3, B2, M2 y C-2 | | | |
| (descripción y | Viviendas: afectación de 100 vivienda aprox. | | | |
| cantidad) | Instituciones: | | | |
| | Otros: | | | |
| Nivel de peligro (cualitativo) Marcar con X | Muy Alto | Alto | Medio | Вајо |
| IVIAICAI COII X | | X | | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | LDATOS DEL PERSON | IAL | |
| Nombres y Apellidos: | | Firma: | | Fecha: |
| Cargo: | | | | |
| Nota: En la parte su m ³ . | iperior se encuentra | un reservorio de agu | ua de SEDAPAL, cuya | capacidad es de 450 |




Municipalidad de La Molina Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil










| I.UBICACIÓN GEOGRAFICA | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------------|---|
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DIST | RITO | ASOC/AA.HH/URB |
| LIMA | LIMA | LA Mo | OLINA | MUSA IV ETAPA |
| Sector / Zona | Altitud (msnm) | Datum | Zona | Coordenadas(UTM) |
| | 403 | | | N: 8662802.76 E: 294732.30 |
| | | II.DATOS GENERALE | S | |
| Accesibilidad (tiempo, distancia y medio de transporte) | Desde la oficina de la GGRDDC (Alameda Del Corregidor Cdra. 25 / Jr. Zamora Cdra. 1) por Alameda Del Corregidor hasta la Av. Raúl Ferrero, tomando rumbo al NE hasta la intersección de la Avenida 7 con la Av. La Molina, tomando esta última vía hasta llegar a Jr. Las Madreselvas, llegando hasta Ca. Las Amapolas y Pje. Los Azafranes. | | | |
| Clasificación del peligro según origen. | Fenómenos naturales | Х | Fenómenos antrópicos | Х |
| Peligro | Tipo | SISMO - INCENDIO | | |
| Identificado | Descripción | | | |
| | Las vías son muy estrechas, empinadas, sin pavimentar, con presencia de material rocoso suelto y gran cantidad de vehículos estacionados, dificultando la evacuación de las personas e impidiendo que vehículos de los bomberos puedan acceder a la zona, obstaculizando la labor de los servicios de emergencia. | | | dos, dificultando la os bomberos puedan |
| Elementos | | Desc | ripción | |
| expuestos | Población: afectación a 8 manzanas H y G (IV Etapa), G, F, F1, F2, G1 y G2 | | | |
| (descripción y cantidad) | Viviendas: afectació | ón de 65 viviendas ap | orox. | |
| Cantidadi | Instituciones: | | | |
| Nicel de malieus | Otros: | A1+ - | NA - di - | Dai: |
| Nivel de peligro (cualitativo) Marcar con X | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo |
| Warcar Corr X | | X | | |
| | III | .DATOS DEL PERSON | IAL | |
| Nombres y Apellidos: | | Firma: | | Fecha: |
| Cargo: | | | | |
| Nota: En fecha 13/07/2021 se produjo un incendio por fuga de gas de un vehículo particular. | | | | |











| I.UBICACIÓN GEOGRAFICA | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DIST | RITO | ASOC/AA.HH/URB |
| LIMA | LIMA | LA M | OLINA | AA.HH SAN JUAN |
| | | | | BAUTISTA |
| Sector / Zona | Altitud (msnm) | Datum | Zona | Coordenadas(UTM) |
| | 429 | | | N: 8662780.75 E: 294284.24 |
| | | II.DATOS GENERALE | S | |
| Accesibilidad (tiempo, distancia y medio de transporte) | Desde la oficina de la GGRDDC (Alameda Del Corregidor Cdra. 25 / Jr. Zamora Cdra. 1) por Alameda Del Corregidor hasta la Av. Raúl Ferrero rumbo al NE hasta la intersección de la Avenida 7 con la Av. La Molina, tomando esta última vía hasta llegar al Jr. Las Madreselvas hasta el cruce del pasaje Los Enebros rumbo SO. | | | |
| Clasificación del peligro según origen. | Fenómenos naturales | | Fenómenos antrópicos | Х |
| Peligro | Tipo | INCENDIO | | I |
| Identificado | Descripción | | | |
| | Viviendas precarias, no cuentan con servicio de electrificación en la zona (instalaciones eléctricas deficientes), no se encuentra conectados a la red de servicio de agua potable y desagüe, cuentan con gran cantidad de madera y enseres en desuso acumulados en la parte posterior de las viviendas hacia ladera de cerro, siendo una zona de difícil acceso por el ancho de sus vías. | | | |
| Elementos | | | ripción | |
| expuestos | Población: afectación a 5 manzanas A, B2, C-2, D y E | | | |
| (descripción y cantidad) | Viviendas: afectación de 40 vivienda aprox. | | | |
| Cantidadi | Instituciones: | | | |
| | Otros: | | | |
| Nivel de peligro (cualitativo) Marcar con X | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo |
| Ividical Coll X | | Х | | |
| III.DATOS DEL PERSONAL | | | | |
| Nombres y Apellidos: | | Firma: | | Fecha: |
| Cargo: | | | | |
| Nota: En fecha 23/0 | Nota: En fecha 23/09/2021 se produjo un incendio que afectó a los lotes 6, 7, 8, 9 y 10 de la manzana | | | |

A, cuyas familias fueron reubicadas en un albergue temporal.










| I.UBICACIÓN GEOGRAFICA | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DIST | RITO | ASOC/AA.HH/URB |
| LIMA | LIMA | LA M | OLINA | COOP. VIV. DE LOS |
| | | _ | _ | CONSTRUCTORES |
| Sector / Zona | Altitud (msnm) | Datum | Zona | Coordenadas(UTM) |
| | 304 | | | N: 8660932.62 E: 29290.70 |
| | | II.DATOS GENERALE | S | |
| Accesibilidad (tiempo, distancia y medio de transporte) | Desde la oficina de la GGRDDC (Alameda Del Corregidor Cdra. 25 / Jr. Zamora Cdra. 1) por Alameda Del Corregidor rumbo NO hasta la Av. De Los Cóndores, rumbo NE hasta Av. Las Lomas de la Molina Vieja, rumbo SE hacia la Ca. Talavera de la Reina con dirección Este hasta Jr. Pongo de Rentema. | | | |
| Clasificación del peligro según origen. | Fenómenos naturales | Х | Fenómenos antrópicos | |
| Peligro Tipo Vías con fuerte pendiente | | | | |
| Identificado | | | ripción | |
| | La pendiente de la pista es pronunciada, falta señalización horizontal y vertical, no cuenta con reductores de velocidad, la calzada se encuentra deteriorada acumulación de materiales y desmonte en la vía pública, así como gran cantidad de autos estacionados en la zona. | | | |
| Elementos | | Desc | ripción | |
| expuestos | Población: afectación a 14 manzanas A, B, C, D, E, F,G,H, I, J, K, I1, G1, F1 y G2 | | | |
| (descripción y cantidad) | Viviendas: afectación de 148 viviendas aprox. | | | |
| Carridady | Instituciones: | | | |
| Nivel de meliene | Otros: | ۸۱۲۰ | Madia | Daia |
| Nivel de peligro (cualitativo) Marcar con X | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo |
| Warcar Corr X | | X | | |
| | III | DATOS DEL PERSON | IAL | |
| Nombres y Apellidos: | | Firma: | | Fecha: |
| Cargo: | | | | |

Nota: En fecha 27/009/2020, 10/10/2020 y 17/05/2021, se verificó el reporte del COED LA Molina, la ocurrencia de accidentes vehiculares por choque y atropello causando daños de consideración como una víctima mortal y daños en la estructura de dos viviendas.






Municipalidad de La Molina Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil












| | 1.0 | IBICACIÓN GEOGRAF | ·ICA | , | |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DIST | RITO | ASOC/AA.HH/URB | |
| LIMA | LIMA | LA MO | OLINA | 3ERA ETAPA HIJOS | |
| | | | | DE | |
| _ | | | | CONSTRUCTORES | |
| Sector / Zona | Altitud (msnm) | Datum | Zona | Coordenadas(UTM) | |
| | 364 | | | N: 8660605.55 | |
| | | | | E: 289578.03 | |
| | | II.DATOS GENERALE | S | | |
| Accesibilidad | | - | - | 25 / Jr. Zamora Cdra. | |
| (tiempo, distancia | | _ | | Cóndores, rumbo NE | |
| y medio de | | | | | |
| transporte) | con dirección Este hasta Jr. Pongo de Rentema, rumbo SE hasta Jr. Pongo de Manseriche, rumbo NE hasta llegar a Jr. Pampa de la Quinua. | | | | |
| Clasifiansi for stall | | INL Hasta Hegal a Ji. | • | • | |
| Clasificación del peligro según | Fenómenos naturales | Х | Fenómenos antrópicos | X | |
| origen. | ilaturales | ^ | antropicos | ^ | |
| origen. | | | | | |
| Peligro | Tipo SISMO - INCENDIO | | | | |
| Identificado | Descripción | | | | |
| | Viviendas construidas al pie de ladera de cerro, las vías de acceso tanto vehicular | | | | |
| | · · | | vimentadas, la pendiente es moderada, | | |
| | | | • | ubicados en la parte | |
| | • | | | la falta de servicio de | |
| Flomentes | agua y desague con | ectados a la red púb | | | |
| Elementos expuestos | Descripción | | | | |
| (descripción y | Población: afectación a 02 manzanas D1 y A1 | | | | |
| cantidad) | Viviendas: afectación de 37 viviendas aprox. | | | | |
| , | Instituciones: | | | | |
| Nivel de peligro | Otros: Muy Alto | Alto | Medio | Paio | |
| (cualitativo) | iviuy Aito | Alto | Medio | Bajo | |
| Marcar con X | | | | | |
| | | X | | | |
| | III | .DATOS DEL PERSON | IAL | | |
| Nombres y Apellido | s: | Firma: | | Fecha: | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Cargo: | | | | <u> </u> | |
| Nota: | | | | | |
| NOLa. | | | | | |











| I.UBICACIÓN GEOGRAFICA | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DIST | RITO | ASOC/AA.HH/URB |
| LIMA | LIMA | LA MO | OLINA | AA.HH. MATAZANGO |
| Sector / Zona | Altitud (msnm) | Datum | Zona | Coordenadas(UTM) |
| | 211 | | | N: 8664226.44 E: 28177.05 |
| | | II.DATOS GENERALE | S | |
| Accesibilidad (tiempo, distancia y medio de transporte) | Desde la oficina de la GGRDDC (Alameda Del Corregidor Cdra. 25 / Jr. Zamora Cdra. 1) por Alameda Del Corregidor hasta la Av. La Molina hacia el Norte, tomando esta última vía hasta el cruce con la Av. Javier Prado con dirección SO hasta la Av. Las Palmeras (N), llegando hasta el Paseo de Los Eucaliptos. | | | |
| Clasificación del peligro según origen. | Fenómenos naturales | | Fenómenos antrópicos | х |
| Peligro | Tipo | Canal de Regadío e | xpuesto | |
| Identificado | Descripción | | | |
| | Canal de regadío que pasa por el parque José Rizal con una longitud de 50 m, no cuenta con tapas, existe una bocatoma en el lugar la misma que se encuentra colmatado con desperdicios, falta de mantenimiento. | | | |
| Elementos | | Desc | ripción | |
| expuestos | Población: afectacio | ón a 3 manzanas H, I | , J | |
| (descripción y cantidad) | Viviendas: afectación de 13 vivienda aprox. | | | |
| cantidady | Instituciones: 2 - Institución Educativa 0028 Jesús y María (Mz. H, Lt 05) / Franklin Delano Roosevelt. | | | |
| | Otros: | | | |
| Nivel de peligro (cualitativo) | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo |
| Marcar con X | | Х | | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | LOATOS DEL PERSON | IAL | |
| Nombres y Apellidos: | | Firma: | | Fecha: |
| Cargo: | | | | |
| Nota: Solo se inspeccionó un tramo del canal de regadío. | | | | |













| I.UBICACIÓN GEOGRAFICA | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DIST | RITO | ASOC/AA.HH/URB |
| LIMA | LIMA | LA M | OLINA | AA.HH. MATAZANGO |
| Sector / Zona | Altitud (msnm) | Datum | Zona | Coordenadas(UTM) |
| | 223 | | | N: 8664798.43 E: 285630.16 |
| | | II.DATOS GENERALE | S | |
| Accesibilidad (tiempo, distancia y medio de transporte) | Desde la oficina de la GGRDDC (Alameda Del Corregidor Cdra. 25 / Jr. Zamora Cdra. 1) por Alameda Del Corregidor hasta la Av. La Molina hacia el Norte, tomando esta última vía hasta el cruce con la Av. Javier Prado con dirección SO hasta la Av. Las Palmeras (N), llegando hasta el Jr. Camino Real. | | | Norte, tomando esta |
| Clasificación del peligro según origen. | Fenómenos naturales | | Fenómenos antrópicos | х |
| Peligro Identificado | Tipo MURO ANTIGUO CON CIMENTACION EXPUESTA Y SIN CONFINAMIENTO Descripción Muro perimétrico antiguo con una longitud de 234 m, no presenta confinamiento y parte de su estructura presenta cimentación expuesta. | | | N EXPUESTA Y SIN |
| | | | | esenta confinamiento |
| Elementos | | Desc | ripción | |
| expuestos | Población: afectación a 7 manzanas P2, OL, N1, N2, N3, B2, M2 y C-2 | | | |
| (descripción y | Viviendas: afectació | ón de 100 vivienda ar | orox. | |
| cantidad) | Instituciones: | | | |
| | Otros: | | | |
| Nivel de peligro (cualitativo) Marcar con X | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo |
| Ividical Coll A | | Х | | |
| | III | .DATOS DEL PERSON | IAL | |
| Nombres y Apellidos: | | Firma: | | Fecha: |
| Cargo: | | | | |
| Nota: | | | | |













| I.UBICACIÓN GEOGRAFICA | | | | | |
|--|---|------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DIST | RITO | ASOC/AA.HH/URB | |
| LIMA | LIMA | LA M | OLINA | AA.HH CERRO LA MOLINA ALTO | |
| Sector / Zona | Altitud (msnm) | Datum Zona | | Coordenadas(UTM) | |
| | 245 | | | N: 8663045.37 E: 288652.17 | |
| | II.DATOS GENERALES | | | | |
| Accesibilidad (tiempo, distancia y medio de transporte) | Desde la oficina de la GGRDDC (Alameda Del Corregidor Cdra. 25 / Jr. Zamora Cdra. 1) por Alameda Del Corregidor rumbo NO hasta la Av. Raúl Ferrero Rebagliatti, rumbo NE hasta la intersección de la Ca. El Pedregal. | | | | |
| Clasificación del peligro según origen. | Fenómenos naturales | х | Fenómenos antrópicos | х | |
| Peligro | Tipo SISMO – INCENDIO | | | I | |
| Identificado | Descripción | | | | |
| | La zona cuenta con dos vías de accesos, sin embargo, uno de ellos se encuentra cerrado con rejas, las vías son estrechas, en pendiente, falta señalización horizontal y vertical, no cuenta con reductores de velocidad, viviendas construidas en laderas. Es un AA. HH. consolidado sin contar con un ordenamiento territorial aparente. | | | | |
| Elementos | | Desc | ripción | | |
| expuestos | Población: afectación a los pobladores de 7 manzanas (A. B. C, D, K, E y F). | | | | |
| (descripción y cantidad) | Viviendas: afectación de 87 viviendas aprox. | | | | |
| Cantidady | Instituciones: | | | | |
| | Otros: | | | | |
| Nivel de peligro (cualitativo) Marcar con X | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo | |
| Widical Coll X | | X | | | |
| III.DATOS DEL PERSONAL | | | | | |
| Nombres y Apellidos: Firma: Fecha: | | | Fecha: | | |
| Cargo: | | | | | |
| Nota: Muchas de las familias cuenta con acumulación de enseres y material inflamable en la narte | | | | | |

posterior de las viviendas, hacia ladera de cerro.














| I.UBICACIÓN GEOGRAFICA | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|----------------------------|--|
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DIST | RITO | ASOC/AA.HH/URB |
| LIMA | LIMA | LA M | OLINA | AA.HH LAS |
| | | | | HORMIGAS |
| Sector / Zona | Altitud (msnm) | Datum | Zona | Coordenadas(UTM) |
| | 230 | | | N: 8664173.75 |
| | | | | E: 287332.59 |
| | | II.DATOS GENERALE | | |
| Accesibilidad | | • | • | . 25 / Jr. Zamora Cdra. |
| (tiempo, distancia | · · | | • | úl Ferrero hasta llegar |
| y medio de | | - | | tima vía con dirección |
| transporte) | a la Av. La Molina, siguiendo por esta vía, rumbo SO para luego ir rumbo NO hasta llegar a Ca. Las Hormigas. | | | |
| Clasificación del | Fenómenos | Fenómenos | | |
| peligro según | naturales | X | antrópicos | x |
| origen. | Haturales | ^ | antiopicos | Α |
| origen. | | | | |
| Peligro | Tipo | INCENDIO - SISMO | | |
| Identificado | ntificado Descripción | | | |
| | El AA.HH. cuenta con una sola entrada y salida, por la calle denominada Las Hormigas. La zona cuenta | | | |
| | | | | lectrificación y alumbrado sobre vereda, construidas |
| | | | | as distancias mínimas de |
| | | | | ables aéreos en aparente |
| | estado de desuso, autos tensión cerca al alumbr | | blica, asimismo, se observ | va línea eléctrica de media |
| Elementos | | • | ripción | |
| expuestos | Población: afectacio | ón de 3 manzanas (A | , B, C). | |
| (descripción y | Viviendas: 87 lotes | (incluye un mercado | "Las Hormigas"). | |
| cantidad) | Instituciones: 2 – Va | aso de Leche / Capilla | a de la Inmaculada Co | oncepción |
| | Otros: | Γ | | T . |
| Nivel de peligro | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo |
| (cualitativo) Marcar con X | | | | |
| Marcar Con X | | X | | |
| | III | .DATOS DEL PERSON | IAL | |
| Nombres y Apellidos: | | Firma: | | Fecha: |
| | | | | |
| | | | | |
| Cargo: | | | | |
| | | | | |
| Nota: | | | | |
















| I.UBICACIÓN GEOGRAFICA | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DIST | RITO | ASOC/AA.HH/URB |
| LIMA | LIMA | LA M | OLINA | AA.HH VIÑA ALTA |
| Sector / Zona | Altitud (msnm) | Datum | Zona | Coordenadas(UTM) |
| | 224 | | | N: 8662391.52 E: 288459.84 |
| | | II.DATOS GENERALE | S | |
| Accesibilidad (tiempo, distancia y medio de transporte) | Desde la oficina de la GGRDDC (Alameda Del Corregidor Cdra. 25 / Jr. Zamora Cdra. 1) por Alameda Del Corregidor rumbo NE hasta el Jr. Castilla La Nueva luego con rumbo NE hasta Av. Los Fresnos, tomando rumbo NO hasta Prolg. De Los Cóndores, hasta Av. Los Olivos. | | | |
| Clasificación del peligro según origen. | Fenómenos naturales | Х | Fenómenos antrópicos | Х |
| Peligro | Tipo | SISMO – INCENDIO | | |
| Identificado Descripción | | | | |
| | Viviendas construidas en laderas de cerro, las vías son estrechas, en pendiente, falta señalización horizontal y vertical, no cuenta con reductores de velocidad, es un AA.HH consolidado sin contar con un ordenamiento territorial aparente. | | | |
| Elementos | | | ripción | |
| expuestos | Población: afectacio | ón a 15 manzanas (P, | O, N, M, LL, L, K, J, I, | H, F, E, C, CA y R). |
| (descripción y cantidad) | | ón de 236 viviendas a | • | |
| curitidady | Instituciones: 3 (I.E Salud Viña Alta) | 1230 Sulpicio García | ı Peñaloza/I.E.I. 140 | Viña Alta / Centro de |
| | Otros: | | | |
| Nivel de peligro (cualitativo) Marcar con X | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo |
| IVIAICAI COII X | | X | | |
| | iii iii | DATOS DEL PERSON | IAL | |
| Nombres y Apellidos: | | Firma: | | Fecha: |
| | | | | |
| Cargo: | | | | |
| Nota: Cabe indicar que en una de las visitas realizadas al AA.HH, un poblador nos mostró un documento | | | | |

donde se indicaba que un área extensa de ladera de cerro es considerada ÁREA DE RIESGO.












| I.UBICACIÓN GEOGRAFICA | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DIST | RITO | ASOC/AA.HH/URB | |
| LIMA | LIMA | LA MOLINA | | ASOC. PROV. LAS FLORES | |
| Sector / Zona | Altitud (msnm) | Datum | Zona | Coordenadas(UTM) | |
| | 368 | | | N: 8663082.93 E: 294001.72 | |
| | | II.DATOS GENERALE | S | | |
| Accesibilidad (tiempo, distancia y medio de transporte) | Desde la oficina de la GGRDDC (Alameda Del Corregidor Cdra. 25 / Jr. Zamora Cdra. 1) por Alameda Del Corregidor hasta la Av. Raúl Ferrero, tomando rumbo al NE hasta la intersección de la Avenida 7 con la Av. La Molina hasta llegar al cruce con Ca. Las Flores (antes de llegar al complejo Deportivo Municipal Musa). | | | | |
| Clasificación del peligro según origen. | Fenómenos naturales | Х | Fenómenos antrópicos | | |
| Peligro | Tipo | SISMO | | | |
| Identificado | Descripción | | | | |
| | Viviendas construidas en laderas de cerro, con fuerte pendiente y a de riesgo de deslizamiento, no cuenta con veredas habilitadas, cuent escalera muy empinada como vía de acceso peatonal, que dificulta la de las personas que tiene sus casas en las partes más altas. Sí ci iluminación pública. Es una Asociación consolidada sin conta ordenamiento territorial aparente. | | | | |
| Elementos | | • | ripción | | |
| expuestos | Población: afectación a 9 manzanas (A, B, C, D, E, F, G, H, I). | | | | |
| (descripción y | Viviendas: afectación de 100 viviendas aprox. | | | | |
| cantidad) | Instituciones: | | | | |
| | Otros: | I | | I | |
| Nivel de peligro (cualitativo) Marcar con X | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo | |
| Widi car com X | | X | | | |
| III.DATOS DEL PERSONAL | | | | | |
| Nombres y Apellido | s: | Firma: | | Fecha: | |
| Cargo: | | | | | |
| Nota: | Nota: | | | | |













| I.UBICACIÓN GEOGRAFICA | | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DIST | RITO | ASOC/AA.HH/URB | |
| LIMA | LIMA | LA MOLINA | | MINICOMPLEJO | |
| Sector / Zona | Altitud (msnm) | Datum | Zona | Coordenadas(UTM) | |
| | 369 | | | N: 8663054.48 E: 294119.71 | |
| II.DATOS GENERALES | | | | | |
| Accesibilidad (tiempo, distancia y medio de transporte) | Desde la oficina de la GGRDDC (Alameda Del Corregidor Cdra. 25 / Jr. Zamora Cdra. 1) por Alameda Del Corregidor hasta la Av. Raúl Ferrero rumbo al NE hasta la intersección de la Avenida 7 con la Av. La Molina, tomando esta última vía hasta llegar al Jr. Las Madreselvas y el cruce con Pje. Las Buganvillas (24 de mayo), luego rumbo al sur hasta Ca. 7 de junio y finalmente rumbo hacia el oeste por la Ca. 4 de octubre. | | | | |
| Clasificación del peligro según origen. | Fenómenos naturales | X | Fenómenos antrópicos | X | |
| Peligro Tipo SISMO - INCENDIO | | | | 1 | |
| Identificado | Descripción | | | | |
| | Viviendas construidas en ladera de cerro, sólo la Ca. 4 de octubre es de acceso vehicular, cuenta con escaleras peatonales, algunas viviendas no cuentan con elementos de contención para prevenir deslizamientos, en la parte posterior de los predios cuentan con gran acumulación de enseres en desuso y materiales inflamables. Viviendas con voladizos sobre vereda, construidas sin certificado de alineamiento ni licencia de edificación, vulnerando la distancia mínima de seguridad con respecto a los postes de alumbrado público. | | | | |
| Elementos | | Desc | ripción | | |
| expuestos | Población: afectación a 9 manzanas (Q. P, P1, P2, P3, P4 y P5, P6). | | | | |
| (descripción y cantidad) | Viviendas: afectación de 71 viviendas aprox. | | | | |
| cuntidudy | | cal del vaso de leche | | | |
| Nivel de peligro (cualitativo) Marcar con X | Otros: Muy Alto | Alto | Medio | Вајо | |
| | | X I.DATOS DEL PERSON | JAI | | |
| Nombres y Apellido | | Firma: | VAL. | Fecha: | |
| | | riiiid. | | reciia. | |
| | Cargo: | | | | |
| Nota: | | | | | |














| I.UBICACIÓN GEOGRAFICA | | | | |
|----------------------------------|---|---|------------------------|--|
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DIST | RITO | ASOC/AA.HH/URB |
| LIMA | LIMA | LA M | OLINA | AA.HH LOS |
| | | | 1 | ARBOLITOS |
| Sector / Zona | Altitud (msnm) | Datum | Zona | Coordenadas(UTM) |
| | 372 | | | N: 8663106.87 |
| | | | | E: 294230.23 |
| | | II.DATOS GENERALE | | |
| Accesibilidad (tiempo, distancia | | | _ | . 25 / Jr. Zamora Cdra. umbo al NE hasta la |
| y medio de | | | | esta última vía hasta |
| transporte) | | | on Pje. Las Buganvilla | |
| | | , | , | (= : :::::::::::::::::::::::::::::::: |
| Clasificación del | Fenómenos | | Fenómenos | |
| peligro según | naturales | X | antrópicos | X |
| origen. | | | | |
| Daliana | Time. | SISMO - INCENDIO | | |
| Peligro Identificado | Peligro Identificado Descripción Viviendas construidas en ladera de cerro, con presencia de escaleras y rampas con fuerte pendiente en vía pública, sólo existe ingreso vehicular en 2 vías, las cuales sólo están afirmadas, el resto de vías que sí están pavimentadas tienen solo acceso peatonal, en la parte posterior de algunos predios cuentan con acumulación de enseres en desuso y | | | |
| lacitimeado | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | nstruidas sin certificado |
| | de alineamiento ni licencia de edificación, vulnerando la distancia mínima de seguridad con | | | |
| Elementos | respecto a los postes de alumbrado público. Descripción | | | |
| expuestos | Pohlación: afectacio | | <u> </u> | K) |
| (descripción y | Población: afectación a 10 manzanas (B, C, D, E, F, G, H, I, J, K). Viviendas: afectación de 100 viviendas aprox. | | | |
| cantidad) | | cal del vaso de leche | • | |
| | Otros: | | | |
| Nivel de peligro | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo |
| (cualitativo) | | | | |
| Marcar con X | | Х | | |
| | III | LDATOS DEL PERSON | IAL | |
| Nombres y Apellido | s: | Firma: | | Fecha: |
| , . | | | | |
| | | | | |
| Cargo | | | | |
| Cargo: | | | | |
| Nota: | | | | |





Municipalidad de La Molina Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil













| I.UBICACIÓN GEOGRAFICA | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DIST | RITO | ASOC/AA.HH/URB | |
| LIMA | LIMA | LA M | OLINA | AA.HH LOS PINOS | |
| Sector / Zona | Altitud (msnm) | Datum | Zona | Coordenadas(UTM) | |
| | 243 | | | N: 8661923.12 E: 288763.43 | |
| | II.DATOS GENERALES | | | | |
| Accesibilidad (tiempo, distancia y medio de transporte) | Desde la oficina de la GGRDDC (Alameda Del Corregidor Cdra. 25 / Jr. Zamora Cdra. 1) por Alameda Del Corregidor rumbo NE por Jr. Castilla La Nueva hasta la Av. Los Fresnos rumbo NE hasta la Prolg. De Los Cóndores, rumbo NE hasta llegar a la intersección de la Mz. A y B del AA.HH Los Pinos. | | | | |
| Clasificación del peligro según origen. | Fenómenos naturales | Х | Fenómenos antrópicos | | |
| Peligro | Tipo SISMO | | | | |
| Identificado | Descripción | | | | |
| | Las vías son estrechas, cuenta con una sola vía de acceso para ingreso y salida, falta señalización horizontal, vertical, y reductores de velocidad, es un AA.HH consolidado sin contar con un ordenamiento territorial aparente. Viviendas con voladizos sobre vereda, construidas sin certificado de alineamiento ni licencia de edificación, vulnerando las distancias mínimas de seguridad con respecto a los postes de alumbrado público. Marañas de cables aéreos en aparente estado de desuso. | | | | |
| Elementos | Descripción | | | | |
| expuestos | Población: afectación a 7 manzanas (A.B, C, D, E, F, G) | | | | |
| (descripción y cantidad) | Viviendas: afectación de 112 viviendas aprox. | | | | |
| Cantidady | Instituciones: 1 – Cuna, Local Comunal, Comedor y Vaso de leche del AA.HH Los Pinos. | | | | |
| | Otros: | | | | |
| Nivel de peligro (cualitativo) Marcar con X | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo | |
| | | X | | | |
| | III | I.DATOS DEL PERSON | IAL | | |
| Nombres y Apellidos: | | Firma: | | Fecha: | |
| Cargo: | Cargo: | | | | |
| Nota: | | | | | |












| I.UBICACIÓN GEOGRAFICA | | | | | |
|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DIST | RITO | ASOC/AA.HH/URB | |
| LIMA | LIMA | LA M | OLINA | ESTACION EXPERIMENTAL | |
| Sector / Zona | Altitud (msnm) | Datum | Zona | Coordenadas(UTM) | |
| | 242 | | | N: 8664190.03 E: 288533.57 | |
| | | II.DATOS GENERALE | S | | |
| Accesibilidad (tiempo, distancia y medio de transporte) | Desde la oficina de la GGRDDC (Alameda Del Corregidor Cdra. 25 / Jr. Zamora Cdra. 1) por Alameda Del Corregidor, con dirección NE por la Av. Raúl Ferrero hasta llegar a la Av. Manuel Prado Ugarteche rumbo NO tomando esta última vía con dirección a la Av. La Universidad (cdra. 20), rumbo SO hasta llegar a la Ca. Molinero. | | | | |
| Clasificación del peligro según origen. | Fenómenos naturales | Х | Fenómenos antrópicos | Х | |
| Peligro Identificado | Tipo SISMO - INCENDIO | | | | |
| | Descripción | | | | |
| | La zona cuenta con infraestructura pública tales como: vías pavimentadas (pista y vereda), parque, servicios básicos de agua, desagüe, electrificación y alumbrado público. Cuenta con dos accesos para ingreso y salida, encontrándose uno de los ingresos (Ca. s/n) con la reja cerrada permanente (con candado), la reja ubicada en Ca. Molinero está compuesto por dos puertas vehiculares (cerrada en un lado), sostenidas por postes metálicos anclados a ambos lados de calzada y berma, así como un poste fijo en el centro de la calzada; se observa vehículos estacionados en la calzada (no cuenta con bolsa de estacionamiento). En la zona se cuenta con viviendas de hasta 5 pisos de altura con voladizos sobre vereda, construidas sin certificado de alineamiento ni licencia de edificación, vulnerando las distancias mínimas de seguridad con respecto a los postes de alumbrado público. Marañas de cables aéreos en aparente estado de desuso. | | | | |
| Elementos | | Desc | ripción | | |
| expuestos (descripción y cantidad) | Población: afectación a los pobladores de 4 manzanas (A, B, C y D). Viviendas: Afectación a 58 lotes. Instituciones: 2 (I.E 1207 Sagrado Corazón de Jesús / Vaso de Leche) | | | | |
| Nivel de peligro | Otros: Muy Alto | Alto | Medio | Вајо | |
| (cualitativo) Marcar | Widy Alto | Aito | Wicuio | Bajo | |
| | | DATOS DEL DEDCOA | X | | |
| Nambras v Anallida | | I.DATOS DEL PERSON | | | |
| Nombres y Apellido | os: Firma | 1. | Fecha: | | |
| Cargo: | | | | | |
| Nota: | | | | | |









1er acceso 2do acceso






| I.UBICACIÓN GEOGRAFICA | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DIST | RITO | ASOC/AA.HH/URB | |
| LIMA | LIMA | LA MOLINA | | ASOC. ROARDI | |
| Sector / Zona | Altitud (msnm) | Datum | Zona | Coordenadas(UTM) | |
| | 232 | | | N: 8662082.72 E: 287527.74 | |
| | | II.DATOS GENERALE | S | | |
| Accesibilidad (tiempo, distancia y medio de transporte) | Desde la oficina de la GGRDDC (Alameda Del Corregidor Cdra. 25 / Jr. Zamora Cdra. 1) por Alameda Del Corregidor con rumbo NO hasta Ca. Los Ombues, luego rumbo NE hasta Ca. Los Aromos, posteriormente rumbo NO hasta Av. La Arboleda, tomando esta vía rumbo SO hasta Alameda del Corregidor, para finalmente tomar rumbo SE hasta Ca. Cordillera Blanca. | | | | |
| Clasificación del peligro según origen. | Fenómenos naturales | Х | Fenómenos antrópicos | Х | |
| Peligro | Tipo SISMO - INCENDIO | | | | |
| Identificado Descripción | | | | | |
| | La Asoc. Roardi, cuenta con un solo ingreso vehicular y peatonal el mismo que cuenta con reja metálica y una caseta de vigilancia (se observó a una persona en el lugar), cuenta con infraestructura pública (agua, desagüe, veredas, pista y un parque, que se encuentra enrejado). Las viviendas están consolidadas, en sistema de albañilería confinada, algunas de ellas construidas al pie de la ladera de cerro, se observó materiales y enseres en desuso en la parte posterior de sus viviendas hacia ladera de cerro. Asimismo, autos estacionados en la vía pública. | | | | |
| Elementos | | | ripción | - , | |
| expuestos | Población: afectación de 3 manzanas(Mz. A, B, C). | | | | |
| (descripción y cantidad) | Viviendas: afectación a 35 lotes. | | | | |
| carretaday | | ocal comunal multius | o / Vaso de Leche / I | glesia Pentecostal | |
| Nivel de peligro (cualitativo) Marcar con X | Otros: Muy Alto | Alto | Medio | Bajo | |
| | | X | | | |
| III.DATOS DEL PERSONAL | | | | | |
| Nombres y Apellidos: Firma: Fecha: | | | | Fecha: | |
| Cargo: | Cargo: | | | | |
| Nota: | Nota: | | | | |














| I.UBICACIÓN GEOGRAFICA | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-------------------|--|--|
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DIST | RITO | ASOC/AA.HH/URB | | |
| LIMA | LIMA | LA M | OLINA | ASOC. DE VIV. SAN | | |
| | | | | FRANCISCO | | |
| Sector / Zona | Altitud (msnm) | Datum | Zona | Coordenadas(UTM) | | |
| | 231 | | | N: 8662454.14 | | |
| | | | _ | E: 287375.89 | | |
| | | II.DATOS GENERALE | | | | |
| Accesibilidad (tiempo, distancia y medio de transporte) | Desde la oficina de la GGRDDC (Alameda Del Corregidor Cdra. 25 / Jr. Zamora Cdra. 1) por Alameda Del Corregidor rumbo NE por el Jr. Castilla La Nueva hasta Av. Los Fresnos, tomando rumbo NO hasta la Av. Raúl Ferrero Rebagliati, para luego tomar rumbo SO hasta Alameda del Corregidor, donde se va rumbo al S hasta Ca. Las Secoyas, para finalmente tomar rumbo NO hasta Ca. California. | | | | | |
| Clasificación del peligro según origen. | Fenómenos naturales | Х | Fenómenos antrópicos | х | | |
| Peligro Identificado | Tipo SISMO - INCENDIO | | | | | |
| Descripción | | | | | | |
| | La Asoc. Viv. San Francisco, cuenta con dos accesos, una vía para ingreso y salida de vehículos (Ca. Las Secoyas), el otro acceso (hacia Alameda Del Corregidor) es peatonal. La zona cuenta con infraestructura pública de servicios de agua, desagüe, electrificación y alumbrado público, con pistas, escaleras con fuerte pendiente y veredas, sin embargo, en algunas partes no cuenta con continuidad en vereda. Presencia de viviendas de hasta 4 pisos de altura con voladizos sobre vereda, vulnerando las distancias mínimas de seguridad con respecto a los postes de alumbrado público. Marañas de cables aéreos en aparente estado de desuso. Se observa hacia ladera de cerro material rocoso suelto sin ningún elemento de contención que | | | | | |
| Elementos | mitigue el deslizamiento | | ripción | | | |
| expuestos | Población: afectación de 7 manzanas (Mz. A, B, C, D, E, F y G). | | | | | |
| (descripción y cantidad) | Viviendas: afectación a 54 lotes. | | | | | |
| Cantidad) | Instituciones: 1 - Vaso de Leche | | | | | |
| | Otros: | | | 1 | | |
| Nivel de peligro (cualitativo) Marcar con X | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo | | |
| | | | X | | | |
| | III.DATOS DEL PERSONAL | | | | | |
| Nombres y Apellido | s: Firma | a: | Fecha: | | | |
| Cargo: | | | | | | |
| Nota: | | | | | | |





Municipalidad de La Molina Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil









| I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA | | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DIST | RITO | ASOC/AA.HH/URB | |
| LIMA | LIMA | LA M | LA MOLINA | | |
| Sector / Zona | Altitud (msnm) | Datum | Zona | Coordenadas(UTM) | |
| | 464 | | | N: 8663340.18 E: 290360.23 | |
| | | II.DATOS GENERALE | S | | |
| Accesibilidad (tiempo, distancia y medio de transporte) | Desde la oficina de la GGRDDC (Alameda Del Corregidor Cdra. 25 / Jr. Zamora Cdra. 1) por Alameda Del Corregidor hasta la Av. Raúl Ferrero, rumbo al NE hasta la intersección de la Avenida 7 con la Av. La Molina, tomando luego rumbo al SE hasta el cruce con la Calle E (Ca. 11) Av. La Molina. | | | | |
| Clasificación del peligro según origen. | Fenómenos naturales | | Fenómenos antrópicos | Х | |
| Peligro | Tipo INCENDIO - ESTRUCTURAS PRECARIAS | | | | |
| Identificado | Descripción | | | | |
| | Conglomerado comercial denominado "El Cañón", algunos locales cuentan con una estructura precaria, no cuenta con servicio de electrificación a la red, (instalaciones eléctricas deficientes); no se encuentra conectada a la red de servicio de agua potable y desagüe. Locales dedicados principalmente al rubro ferretero, vta. de pintura y derivados talleres de soldadura metálica, carpintería, tapicería, restaurantes, entre otros. Asimismo dichos locales también son utilizados como depósito o almacenamiento de productos altamente inflamables. Cabe mencionar que la zona no cuenta con habilitación urbana y no cuentan con Licencia de Funcionamiento. | | | | |
| Elementos | Descripción | | | | |
| expuestos (descripción y | Población: afectación a vendedores y clientes | | | | |
| (descripción y cantidad) | Locales: afectación de 76 locales aprox. | | | | |
| , | Instituciones: Otros: | | | | |
| Nivel de peligro (cualitativo) Marcar con X | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo | |
| | X | II.DATOS DEL PERSON | IAI | | |
| Nombres y apollide | | | Fecha: | | |
| Nombres y apellido | s: Firm | d. | reciia. | | |
| Cargo: | <u>'</u> | | | | |
| Nota: En fecha 27/09/2002, ocurrió un incendio en un local cuyo rubro es el ferretero. Fuente: https://rpp.pe/lima/actualidad/controlan-incendio-que-se-registro-en-ferreteria-de-la-molina-noticia-526098 | | | | | |












| I.UBICACIÓN GEOGRAFICA | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------|--|--|--|
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DIST | RITO | ASOC/AA.HH/URB | | |
| LIMA | LIMA | LA MOLINA | | Establecimientos comerciales "Separadora Industrial" | | |
| Sector / Zona | Altitud (msnm) | Datum | Zona | Coordenadas(UTM) | | |
| | 248 | | | N: 8665706.40 E: 286596.89 | | |
| | | II.DATOS GENERALE | S | | | |
| Accesibilidad (tiempo, distancia y medio de transporte) | Desde la oficina de la GGRDDC (Alameda Del Corregidor Cdra. 25 / Jr. Zamora Cdra. 1) por Alameda Del Corregidor con rumbo N, hasta la Av. La Molina, tomando esta última vía con rumbo NO hasta la cuadra 5, en el cruce con la Av. Separadora Industrial (cuadra 21). | | | | | |
| Clasificación del peligro según origen. | Fenómenos naturales | | Fenómenos antrópicos | Х | | |
| Peligro Identificado | Tipo | INCENDIO | | | | |
| | Descripción Establecimientos comerciales, donde predomina el rubro de car wash, venta de materiales de construcción, ferretería, talleres de mecánica automotriz, carpintería metálica, entre otros. Esta zona no cuenta con servicios básicos de agua, desagüe ni electrificación. Existen construcciones de material noble de hasta 4 pisos y azotea, aparentemente habitadas. Cerca de los establecimientos pasa el canal de regadío, el mismo que está expuesto y no cuenta con señalización que advierta e peligro. Se observó gran acumulación de maleza en el lugar. No cuenta con veredas para que transiten las personas, así como cantidad de autos estacionados impidiendo el libre tránsito peatonal. | | | | | |
| | | | | | | |
| Elementos | | Desc | ripción | | | |
| expuestos (descripción y | Población: afectación a una población de 60 trabajadores. | | | | | |
| (descripción y cantidad) | Viviendas: afectación a 28 locales comerciales aprox. | | | | | |
| , | Instituciones: | | | | | |
| Nivel de peligro | Otros: | Alto | Medio | Paio | | |
| (cualitativo) Marcar | Muy Alto | Aito | iviedio | Bajo | | |
| con X | | Х | | | | |
| III.DATOS DEL PERSONAL | | | | | | |
| Nombres y Apellidos: Firma: Fecha: Cargo: | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

Nota: En el año 2020 la Municipalidad de La Molina clausuró estos locales por carecer de Licencia de Funcionamiento ni certificado de defensa civil.

 $\frac{https://elcomercio.pe/lima/sucesos/la-molina-clausuran-mas-de-20-locales-de-lavados-de-autos-y-talleres-de-mecanica-informales-nndc-noticia/$











| I.UBICACIÓN GEOGRAFICA | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DIST | RITO | ASOC/AA.HH/URB |
| LIMA | LIMA | LA MOLINA | | ASOC. VECINAL PIEDRA VIVA |
| Sector / Zona | Altitud (msnm) | Datum | Zona | Coordenadas(UTM) |
| | 385 | | | N: 8663230.53 E: 294542.90 |
| | | II.DATOS GENERALE | S | |
| Accesibilidad (tiempo, distancia y medio de transporte) | Desde la oficina de la GGRDDC (Alameda Del Corregidor Cdra. 25 / Jr. Zamora Cdra. 1) por Alameda Del Corregidor hasta la Av. Raúl Ferrero rumbo al NE hasta la intersección de la Avenida 7 con la Av. La Molina, tomando esta última vía con dirección Sur y luego al Este, ingresando por la tercera entrada de Musa (Jr. Las Madreselvas) hasta llegar a la manzana A Lt. 1 (altura de la calle las Lantanas). | | | |
| Clasificación del peligro según origen. | Fenómenos naturales | Х | Fenómenos antrópicos | Х |
| Peligro | Tipo | SISMO -INCENDIO | | |
| Identificado | Descripción | | | |
| | Viviendas consolidadas en sistema de albañilería confinada, edificadas al pie de la ladera de cerro, viviendas de hasta 4 pisos de altura, con voladizos sobre vereda, así como con construcciones, vulnerando las distancias mínimas de seguridad con respecto a los postes de alumbrado público. Presencia de pircas de piedra en ladera de cerro. Marañas de cables aéreos en aparente estado de desuso. Acumulación de enseres y materiales inflamables en parte posterior de los predios. Autos estacionados en la calzada. | | | |
| Elementos | Descripción | | | |
| expuestos | Población: afectación a los pobladores de 3 manzanas (A, B y C). | | | |
| (descripción y cantidad) | Viviendas: afectación de 37 viviendas aprox. | | | |
| Cantidady | Instituciones: | | | |
| Nivel de peligro (cualitativo) Marcar con X | Otros: Muy Alto | Alto | Medio | Bajo |
| Widi car com X | | | X | |
| III.DATOS DEL PERSONAL | | | | |
| Nombres y Apellidos: | | Firma: | | Fecha: |
| Cargo: | | | | |
| Nota: | | | | |





